




မောင်တောခရိုင်အတွင်းရှိ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ အဆောက်အအုံများ၏ တည်နေရာပြမြေပုံ

92°34'0"E



မှတ်ချက် - Cyclone Shelter တည်နေရာများမှာ အတိအကျကောက်ယူထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ Myanmar Information Management Unit - MIMU Website မှရရှိသည့် ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာများ၏ တည်နေရာများဖြင့် အနီးစပ်ဆုံး ပြုစုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။