




လပွတ္တာခရိုင်အတွင်းရှိ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ အဆောက်အအုံများ၏ တည်နေရာပြမြေပုံ



မှတ်ချက် - Cyclone Shelter တည်နေရာများမှာ အတိအကျကောက်ယူထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ Myanmar Information Management Unit - MIMU Website မှရရှိသည့် ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကျေးရွာများ၏ တည်နေရာများဖြင့် အနီးစပ်ဆုံး ပြုစုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။